




GOOD
DESIGN

家庭用ビルトイン浄水器
とメンテナンスシステム
(MMS)についてグッドデ
ザイン賞を受賞しました。

Meisui

ビルトイン浄水器カートリッジ

交換方法

交換動画



Mシリーズ

家庭用浄水器 II形 M-100/85/75

アクアスブラッシュはMシリーズの
交換方法をご覧ください

Ge・1Z


家庭用浄水器 II形 Ge・1Z

安全を追求した包装に
しています


カートリッジにはノズル保護キャップをつけて
透明フィルムでシュリンク包装しています。
必ず、この包装形態であることをご確認ください。



・使用済みの浄水器カートリッジは、メイスイリサイクル工場で再資源化しています。



返送方法



お問合せは
こちらまで

●メイスイホームページ <https://www.meisui.co.jp/support/>
(URLまたは右側の二次元バーコードからアクセスしてください)

●カスタマーセンター 0120-38-0414 24時間受付

Meisui

株式会社メイスイ

<https://www.meisui.co.jp/>

受皿は継続して使用しますので、返送しないでください

浄水器カートリッジの交換方法

交換動画



⚠ 浄水の出かたにおいて次のような特徴がありますが、故障ではありません。


●開栓後、浄水が出るまでしばらくかかります。●閉栓後、浄水が止まるまでしばらくかかります。(特に冬期は水温が下がり、よりこの現象が大きく表れます)

※通水初期は、浄水器カートリッジ内に空気が残っているため、この現象が大きく表れる場合がありますが、ご使用にともない改善されます。浄水に品質上の問題はございません。


1 古い浄水器カートリッジの取外し

●水栓の浄水レバーを閉めます。

Mシリーズ




●金属タイプのクイックジョイントのお客様はこちら➡




2 新しい浄水器カートリッジの接続

⊘ 入口、出口の接続を間違わないでください。浄水が出ません。また、破損、水漏れのおそれがあります。






アクアブラッシュをお使いのお客様はこちら

3 エアー抜きと水漏れチェック



Ge・1Z



●この初期通水で十分洗浄できますので、U字プラグは廃止いたしました(U字プラグをご要望のお客様は送付させていただきますので、カスタマーセンターまでご連絡ください)。

●適正ろ過流量 M-100 5L/分(180mlを約2秒間で) M-85 4L/分(180mlを約3秒間で) M-75 3L/分(180mlを約4秒間で) Ge・1Z 4L/分(180mlを約3秒間で)